



LEGENDA			
SIMBOLO	TIPO DI INTERVENTO	COLORE	PRIORITA' DI INTERVENTO
■	Nessun intervento	■	CONFORME ALLA L.R. 17/09
▼	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	■	NON CONFORME - Priorità 1
□	Verifica orario di spegnimento	■	NON CONFORME - Priorità 2
■	Predisporre opportuna illuminazione	■	NON CONFORME - Priorità 3
▲	Sostituzione apparecchio	■	NON CONFORME - Priorità 4 (intervento migliorativo)
▲	Sostituzione apparecchio e infittimento	■	
▲	Sostituzione apparecchio e riposizionamento mensola	■	
◆	Sostituzione lampada con kit di retrofit e riposizionamento mensola	■	
◆	Sostituzione lampada con kit di retrofit, riposizionamento mensola e infittimento	■	
◆	Sostituzione lampada con kit di retrofit	■	
●	Sostituzione apparecchio e sostegno	■	
●	Sostituzione apparecchio, palo, plinto e infittimento	■	
●	Sostituzione apparecchio, palo, plinto e infittimento	■	
●	Riduzione punti luce con sostituzione apparecchio, palo e plinto	■	
⊗	Verificare fascio luminoso all'interno della sagoma del monumento	■	
⊗	Ripristino punto luce	■	

REV. 3				
REV. 2				
REV. 1				
EMMISSIONE	Giugno 2017			
	Data	Descrizione	Disegnato	Visto
				Approvato
Regione Veneto		Provincia di Padova		
Comune		<b>COMUNE DI MONSELICE</b> Piazza San Marco, 1 - 35043 Monselice (PD)		
Progetto		<b>PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.)</b>		
Eseguito		<b>T020</b>		
CONFORMITA' ALLA LEGGE E PIANO DI INTERVENTO MONSELICE CENTRO		Scala: 1:5000 <b>Boso + Partners</b> architecture & engineering <small>Via Guastagna n.5 - Prinerio San Martino di Castrozza (TN) - tel.0461.710071 - email: info@bosopartners.it</small>		
<small>Collaboratori: geom. Nello Gagnoli          Consulenti          La proprietà intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica è della Boso &amp; Partners srl.          E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza autorizzazione.</small>				