



| LEGENDA | | | |
|---------|---|-----------|---|
| SIMBOLO | TIPO DI INTERVENTO | COLORE | PRIORITA' DI INTERVENTO |
| ■ | Nessun intervento | Verde | CONFORME ALLA L.R. 17/09 |
| ▤ | Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici | Verde | CONFORME ALLA L.R. 17/09 |
| □ | Verifica orario di spegnimento | Rosso | NON CONFORME - Priorità 1 |
| ■ | Predisporre opportuna illuminazione | Rosso | NON CONFORME - Priorità 1 |
| ▲ | Sostituzione apparecchio | Arancione | NON CONFORME - Priorità 2 |
| ▲ | Sostituzione apparecchio e infittimento | Arancione | NON CONFORME - Priorità 2 |
| ▲ | Sostituzione apparecchio e riposizionamento mensola | Arancione | NON CONFORME - Priorità 2 |
| ◆ | Sostituzione lampada con kit di retrofit e riposizionamento mensola | Blu | NON CONFORME - Priorità 3 |
| ◆ | Sostituzione lampada con kit di retrofit, riposizionamento mensola e infittimento | Blu | NON CONFORME - Priorità 3 |
| ◆ | Sostituzione lampada con kit di retrofit | Verde | CONFORME - Priorità 4 (intervento migliorativo) |
| ● | Sostituzione apparecchio e sostegno | Verde | CONFORME - Priorità 4 (intervento migliorativo) |
| ● | Sostituzione apparecchio, palo e plinto | Verde | CONFORME - Priorità 4 (intervento migliorativo) |
| ● | Sostituzione apparecchio, palo, plinto e infittimento | Verde | CONFORME - Priorità 4 (intervento migliorativo) |
| ● | Riduzione punti luce con sostituzione apparecchio, palo e plinto | Verde | CONFORME - Priorità 4 (intervento migliorativo) |
| ⊗ | Verificare fascio luminoso all'interno della sagoma del monumento | Verde | CONFORME - Priorità 4 (intervento migliorativo) |
| ⊗ | Ripristino punto luce | Verde | CONFORME - Priorità 4 (intervento migliorativo) |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| REV. 3 | | | | | |
| REV. 2 | | | | | |
| REV. 1 | | | | | |
| EMMISSIONE | Giugno 2017 | | | | |
| | Data | Descrizione | Disegnato | Visto | Approvato |
| Regione Veneto | | | Provincia di Padova | | |
| Comune | | | | | |
| COMUNE DI MONSELICE | | | | | |
| Piazza San Marco, 1 - 35043 Monselice (PD) | | | | | |
| Progetto | | | | Scala | |
| PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO PER L'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) | | | | T022 | |
| Esegnato | | | | Scala | |
| CONFORMITA' ALLA LEGGE E PIANO DI INTERVENTO SAN COSMA - MONTICELLI - VIA CAVALLINO | | | | 1:5000 | |
| Fornitore | | | | Boso + Partners | |
| | | | | architecture & engineering | |
| Via Guadagnin n.5, Presso San Marco il Cavallino (TN) - tel.0461.70291 - email: info@bosopartners.it | | | | | |
| Collaboratori: geom. Nella Zappalà | | | | | |
| Concetti | | | | | |
| La proprietà intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica è della Boso & Partners srl. E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza autorizzazione. | | | | | |